

**(01+08) BEGRÆNSET KONTROL +
SPORSTOFKONTROL**

DONSlab

R. DONs' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

**Skævinge Vandværk
v/Hans Hansen
Markebækvej 3
3320 Skævinge**

Analyserapport nr. 20171123/008
27. november 2017
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvested: Udv. hane Marbækvej 3 Prøvedato: 2017-11-14 Kl. 12:14 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5
Temperatur	11,4 °C	
Lugt	Ingen lugt	
Smag	Normal	
Farve	Gullig	
Udseende	Klar	

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C pr.ml	7	200	DS/EN6222	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert	0,06
<i>E. coli</i> pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal Pt mg/l	12	15	DS/EN7887	5%
pH	7,8	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne mS/m	82,4	>30	DS/EN27888	2%
Jern, total Fe mg/l	0,061	0.2	ICP-OES	5%
Arsen As µg/l	0,05	5	ICP/MS	3%
Strontium Sr µg/l	1850		ICP-OES	5%
Bor B µg/l	190	1000	ICP-OES	5%
Kobolt Co µg/l	< 0,3	5	ICP-OES	5%
Nikkel Ni µg/l	0,7	20	ICP-OES	5%
Ilt O ₂ mg/l	9,7	> 5	DS/EN 5814	5%

--	--	--	--

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

**Arsen er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401,
rapport nr. 309738, kopi kan rekvireres.**

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

Morten Due, civ. ing.